施設類型 行政系施設(消防施設)消防本部消防署、消防署分署

施設名	施設の概要(主たる建物)					方向性	
消防本部・消防署	所管課	消防本部総務課	延床面積	2, 268. 65 m ²			現状維持
	所在地	西保町西川原25番地	構造	鉄筋コンクリート:	造		1
			建築年度	S49 (1974)	経過年数	46	1
	敷地面積	10, 431. 24m²	大規模修繕	_	経過年数	_	1

個別施設の状態等						
点検日	R04. 04. 13					
敷地 駐車場 【	· = 4					
敷地 通路 【C】						
研修センター外部を	· — • •					
研修センター内部 ラ車庫1内部 内壁	471					
通信指令室外部						
通信指令室内部	<u> </u>					
通信指令室内部						
本署庁舎外部 ダ						
本署庁舎内部 ス	天井 【D】					
本署庁舎内部 [内壁·柱 【C】					

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03 (2021)		
R04 (2022)	【本署単車車庫屋根·外装塗装工事】	
R05 (2023)		
R06 (2024)		
R07 (2025)		
R08 (2026)		
R09 (2027)	【倉庫(東倉庫)外壁塗装工事】	
R10 (2028)		
R11 (2029)	【研修センター外壁塗装工事】	
R12 (2030)		
R13 (2031)		
	計	

施設名		施設の概要((主たる建物)				方向性
消防署分署	所管課	消防本部総務課	延床面積	591. 20m²			現状維持
	所在地	鷹場町孫田15番地	構造	鉄筋コンクリート:	造		
			建築年度	S50 (1975)	経過年数	45	
	敷地面積	4, 466. 00 m²	大規模修繕	_	経過年数	_	

個別	個別施設の状態等						
点検日	R04. 04. 14						
敷地 駐車場 敷地 通路 【 敷地 その他	D]						

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03 (2021)	分署エアコン取替緊急修繕 他1件	\
R04 (2022)		
R05 (2023)		
R06 (2024)		
R07 (2025)		
R08 (2026)		
R09 (2027)		
R10 (2028)		
R11 (2029)		
R12 (2030)		
R13 (2031)		
	計	

施設名		施設の概要(主たる建物)			方向性
佐屋第1分団詰所	所管課	消防本部総務課	延床面積	_		現状維持
	所在地		構造	_		
		公民館	建築年度	_	経過年数 -	-
	敷地面積	_	大規模修繕	_	経過年数 -	-

個別施設の状態等						
点検日	R04. 04. 21					

実施時期	対策内容		概算費用額 (千円)
R03 (2021)			\ 1.1 <i>i</i>
R04 (2022)			
R05 (2023)			
R06 (2024)			
R07 (2025)			
R08 (2026)			
R09 (2027)			
R10 (2028)			
R11 (2029)			
R12 (2030)			
R13 (2031)			
1		計	

施設名		施設の概要(主たる建物)				方向性
佐屋第2分団詰所	所管課	消防本部総務課	延床面積	_			現状維持
(愛西市防災備蓄倉 庫内)	所在地	須依町東田面25番地	構造	_			
			建築年度	_	経過年数	_	
	敷地面積	_	大規模修繕		経過年数	_	

個別	個別施設の状態等						
点検日	R04. 04. 21						

実施時期	対策内容		概算費用額 (千円)
R03 (2021)			(113/
R04 (2022)			
R05 (2023)			
R06 (2024)			
R07 (2025)			
R08 (2026)			
R09 (2027)			
R10 (2028)			
R11 (2029)			
R12 (2030)			
R13 (2031)			
•		計	

施設名		施設の概要(主たる建物)				方向性
佐屋第3分団詰所	所管課	消防本部総務課	延床面積	39. 20m²			現状維持
	所在地	東條町西田面5番地	構造	鉄骨造			
			建築年度	H19 (2007)	経過年数	13	
	敷地面積	39. 20m²	大規模修繕	_	経過年数	_	

im o	川大元の北部ケ								
	個別施設の状態等								
点検日	R04. 04. 21								

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03 (2021)		\ 1.1 /
R04 (2022)		
R05 (2023)		
R06 (2024)		
R07 (2025)		
R08 (2026)		
R09 (2027)	【小規模修繕①】	
R10 (2028)		
R11 (2029)		
R12 (2030)		
R13 (2031)		
	it is the second	

施設名		施設の概要(主たる建物)					
佐屋第4分団詰所	所管課	消防本部総務課	延床面積	_			現状維持
	所在地		構造	_			
		井会所	建築年度		経過年数	_	
	敷地面積	_	大規模修繕	_	経過年数		

個別	削施設の状態等
点検日	R04. 04. 21

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03 (2021)		
R04 (2022)		
R05 (2023)		
R06 (2024)		
R07 (2025)		
R08 (2026)		
R09 (2027)		
R10 (2028)		
R11 (2029)		
R12 (2030)		
R13 (2031)		
•		計

施設名		施設の概要(主たる建物)				方向性
佐屋第5分団詰所	所管課	消防本部総務課	延床面積	39. 20m²			現状維持
	所在地	鰯江町郷裏147番地	構造	鉄骨造			
			建築年度	H19 (2007)	経過年数	13	
	敷地面積	39. 20m²	大規模修繕	_	経過年数	_	

個別施設の状態等								
点検日	R04. 04. 21							

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03 (2021)		\ 1.1 /
R04 (2022)		
R05 (2023)		
R06 (2024)		
R07 (2025)		
R08 (2026)		
R09 (2027)	【小規模修繕①】	
R10 (2028)		
R11 (2029)		
R12 (2030)		
R13 (2031)		
	it is the second	

施設名	施設の概要(主たる建物)					方向性	
立田第1分団詰所	所管課	消防本部総務課	延床面積	25. 46m²			現状維持
	所在地	早尾町野薮11番地1	構造	鉄骨造			
			建築年度	H19 (2007)	経過年数	13	
	敷地面積	25. 46 m²	大規模修繕	_	経過年数	_	

/ 	はないのよりな
	川施設の状態等
点検日	R04. 04. 21
	-

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03 (2021)		
R04 (2022)		
R05 (2023)		
R06 (2024)		
R07 (2025)		
R08 (2026)		
R09 (2027)	【小規模修繕①】	
R10 (2028)		
R11 (2029)		
R12 (2030)		
R13 (2031)		
	計	

施設名		施設の概要(主たる建物)				方向性
立田第2分団詰所	所管課	消防本部総務課	延床面積	23. 81 m²			現状維持
	所在地	小茂井町松下5番地	構造	鉄骨造			
			建築年度	H19 (2007)	経過年数	13	
	敷地面積	23. 81 m ²	大規模修繕	_	経過年数	_	

個兒	個別施設の状態等						
点検日	R04. 04. 21						

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03 (2021)		\ .
R04 (2022)		
R05 (2023)		
R06 (2024)		
R07 (2025)		
R08 (2026)		
R09 (2027)	【小規模修繕①】	
R10 (2028)		
R11 (2029)		
R12 (2030)		
R13 (2031)		
	計	

施設名	施設の概要(主たる建物)			方向性			
立田第3分団詰所	所管課	消防本部総務課	延床面積	39. 20m²			現状維持
	所在地	森川町村仲46番地1	構造	鉄骨造			
			建築年度	H19 (2007)	経過年数	13	
	敷地面積	39. 20 m²	大規模修繕	_	経過年数	_	

個別	削施設の状態等
点検日	R04. 04. 21

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03 (2021)		(111)
R04 (2022)		
R05 (2023)		
R06 (2024)		
R07 (2025)		
R08 (2026)		
R09 (2027)	【小規模修繕①】	
R10 (2028)		
R11 (2029)		
R12 (2030)		
R13 (2031)		
	計	

施設名		施設の概要(主たる建物)				方向性
八開第 1 分団詰所	所管課	消防本部総務課	延床面積	78. 40m²			現状維持
	所在地	鵜多須町中道243番地2	構造	鉄骨造			
			建築年度	H07 (1995)	経過年数	25	
	敷地面積	160. 05m²	大規模修繕	_	経過年数	l	

個別	個別施設の状態等						
点検日	R04. 04. 21						

実施時期	対策内容		概算費用額 (千円)
R03 (2021)			\ 1.1 <i>i</i>
R04 (2022)			
R05 (2023)			
R06 (2024)			
R07 (2025)			
R08 (2026)			
R09 (2027)			
R10 (2028)			
R11 (2029)			
R12 (2030)			
R13 (2031)			
1		計	

施設名	施設の概要(主たる建物)				方向性		
八開第2分団詰所	所管課	消防本部総務課	延床面積	78. 40m²			現状維持
	所在地	二子町小判山227番地1	構造	鉄骨造			
			建築年度	H07 (1995)	経過年数	25	
	敷地面積	202. 53m²	大規模修繕	_	経過年数	_	

個別	個別施設の状態等							
点検日	R04. 04. 21							

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03 (2021)		(1117)
R04 (2022)		
R05 (2023)		
R06 (2024)		
R07 (2025)		
R08 (2026)		
R09 (2027)		
R10 (2028)		
R11 (2029)		
R12 (2030)		
R13 (2031)		
•		計

施設名		施設の概要((主たる建物)				方向性
八開第3分団詰所	所管課	消防本部総務課	延床面積	78. 40m²			現状維持
	所在地	江西町江東27番地1	構造	鉄骨造			
			建築年度	H07 (1995)	経過年数	25	
	敷地面積	221. 62m²	大規模修繕	_	経過年数	_	

個別施設の状態等					
点検日	R04. 04. 21				

実施時期	対策内容		概算費用額 (千円)
R03 (2021)			(111/
R04 (2022)			
R05 (2023)			
R06 (2024)			
R07 (2025)			
R08 (2026)			
R09 (2027)			
R10 (2028)			
R11 (2029)			
R12 (2030)			
R13 (2031)			
•		計	

施設名		施設の概要((主たる建物)				方向性
八開第4分団詰所	所管課	消防本部総務課	延床面積	78. 40m²			現状維持
	所在地	下大牧町中央81番地1	構造	鉄骨造			
			建築年度	H07 (1995)	経過年数	25	
	敷地面積	1, 928. 18m²	大規模修繕	_	経過年数	_	

個別	個別施設の状態等						
点検日	R04. 04. 21						

実施時期	対策内容	概算	費用額
R03 (2021)			1 1/
R04 (2022)			
R05 (2023)			
R06 (2024)			
R07 (2025)			
R08 (2026)			
R09 (2027)			
R10 (2028)			
R11 (2029)			
R12 (2030)			
R13 (2031)			
•		計	

施設名		施設の概要(主たる建物)				方向性
佐織第1分団詰所	所管課	消防本部総務課	延床面積	45. 50m²			現状維持
	所在地	勝幡町駅東26番地1	構造	鉄骨造			
			建築年度	H06 (1994)	経過年数	26	
	敷地面積	45. 50 m²	大規模修繕	_	経過年数	_	

個別	施設の状態等
点検日	R04. 04. 21
•	

実施時期	対策内容		概算費用額
	<u> </u>		(千円)
R03 (2021)			
R04 (2022)			
R05 (2023)			
R06 (2024)			
R07 (2025)			
R08 (2026)			
R09 (2027)			
R10 (2028)			
R11 (2029)			
R12 (2030)			
R13 (2031)			
•		計	

施設名		施設の概要((主たる建物)				方向性
佐織第2分団詰所	所管課	消防本部総務課	延床面積	39. 20m²			現状維持
	所在地	持中町郷前29番地	構造	鉄骨造			
			建築年度	H19 (2007)	経過年数	13	
	敷地面積	39. 20 m²	大規模修繕	_	経過年数	_	

/ 	はないのよりな							
	個別施設の状態等							
点検日	R04. 04. 21							
	-							

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03 (2021)		1117/
R04 (2022)		
R05 (2023)		
R06 (2024)		
R07 (2025)		
R08 (2026)		
R09 (2027)	【小規模修繕①】	
R10 (2028)		
R11 (2029)		
R12 (2030)		
R13 (2031)		
	計	

施設名		施設の概要(主たる建物)				方向性
佐織第3分団詰所	所管課	消防本部総務課	延床面積	52. 28 m ²			現状維持
	所在地	町方町南堤外72番地3	構造	鉄骨造			
			建築年度	H19 (2007)	経過年数	13	
	敷地面積	76. 28m²	大規模修繕	_	経過年数	_	

	施設の状態等	
点検日	R04. 04. 21	

実施時期	対策内容		概算費用額 (千円)
R03 (2021)	k-λ乾燥塔ロ-プ交換修繕(佐織第3分団·佐織第4分団)		\ 1.1 /
R04 (2022)			
R05 (2023)			
R06 (2024)			
R07 (2025)			
R08 (2026)			
R09 (2027)	【小規模修繕①】		
R10 (2028)			
R11 (2029)			
R12 (2030)			
R13 (2031)			
	•	計	

施設名		施設の概要((主たる建物)				方向性
佐織第4分団詰所	所管課	消防本部総務課	延床面積	45. 50m²			現状維持
	所在地	草平町草場77番地	構造	鉄骨造			
			建築年度	H14 (2002)	経過年数	18	
	敷地面積	45. 50 m²	大規模修繕	_	経過年数	_	

個別施設の状態等							
点検日	R04. 04.	21					
消防団車庫外部	3 外部建具 【	[C]					

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03 (2021)	ホース乾燥塔ローフ [®] 交換修繕(佐織第3分団・佐織第4分団)	
R04 (2022)	【小規模修繕①】	
R05 (2023)		
R06 (2024)		
R07 (2025)		
R08 (2026)		
R09 (2027)		
R10 (2028)		
R11 (2029)		
R12 (2030)		
R13 (2031)		
	計	

施設名		施設の概要((主たる建物)				方向性
佐織第5分団詰所	所管課	消防本部総務課	延床面積	81. 51 m²			現状維持
	所在地	西川端町川原1番地	構造	鉄骨造			
			建築年度	H15 (2003)	経過年数	17	
	敷地面積	115. 25m²	大規模修繕	_	経過年数	_	

個別施設の状態等						
点検日	R04. 04. 21					

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03 (2021)	サイレンスイッチ交換修繕	(1117
R04 (2022)		
R05 (2023)	【小規模修繕①】	
R06 (2024)		
R07 (2025)		
R08 (2026)		
R09 (2027)		
R10 (2028)		
R11 (2029)		
R12 (2030)		
R13 (2031)		
	計	

施設名	施設の概要(主たる建物)					方向性	
立田第3分団福原詰	所管課	消防本部総務課	延床面積	_			現状維持
所	所在地	愛西市立田町福原64番地	構造	_			
			建築年度	_	経過年数	_	
	敷地面積	_	大規模修繕	_	経過年数	_	

1	個別施設の状態等						
点検日		R04. 04. 21					
外部 外壁	[C]						

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03 (2021)		
R04 (2022)		
R05 (2023)		
R06 (2024)		
R07 (2025)		
R08 (2026)		
R09 (2027)		
R10 (2028)		
R11 (2029)		
R12 (2030)		
R13 (2031)		
	計	

施設類型 行政系施設(消防施設)消防ポンプ小屋

施設名	施設の概要(主たる建物)						方向性
小津消防ポンプ小屋	所管課	消防本部総務課	延床面積	12. 70 m ²			廃止
	所在地	小津町浦田面233番地2	構造	鉄骨造			
			建築年度	H16 (2004)	経過年数	16	
	敷地面積	54. 00 m²	大規模修繕	_	経過年数		

個別施設の状態等							
点検日 R04.04.21							

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03 (2021)		\ 1 \ 1/
R04 (2022)		
R05 (2023)		
R06 (2024)	【小規模修繕①】	
R07 (2025)		
R08 (2026)		
R09 (2027)		
R10 (2028)		
R11 (2029)		
R12 (2030)		
R13 (2031)		
	計	