

個別施設計画

施設類型 子育て支援施設（幼児・児童施設）児童館

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
佐屋児童館	所管課	子育て支援課（佐屋児童館）	延床面積	971.46㎡			見直し (集約化・複合化)
	所在地	須依町東田面6番地	構造	鉄筋コンクリート造			
			建築年度	H10(1998)	経過年数	22	
	敷地面積	3,730.83㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.11.20
敷地 門扉・塀 【D】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)	藤棚修繕工事(鉄・木) 他3件	
R04(2022)		
R05(2023)	【屋根・外壁・内装・屋外工事】	
R06(2024)		
R07(2025)	【空調改修】	
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)	【外壁・内装・屋外工事】 他2件	
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
佐屋西児童館	所管課	子育て支援課	延床面積	427.68㎡			見直し (集約化・複合化)
	所在地	内佐屋町河原73番地1	構造	鉄筋コンクリート造			
			建築年度	H04(1992)	経過年数	28	
	敷地面積	1,503.00㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.12.01

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)	【空調修繕】	
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)	【屋根・外壁・内装・機械設備・電気設備・屋外工事】	
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

個別施設計画

施設類型 子育て支援施設（幼児・児童施設）児童館

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
市江児童館	所管課	子育て支援課	延床面積	373.65㎡			見直し (集約化・複合化)
	所在地	西保町大之内13番地1	構造	鉄筋コンクリート造			
			建築年度	H02(1990)	経過年数	30	
	敷地面積	3,995.00㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.11.29
児童館内部 天井 【C】 児童館内部 給排水衛生給湯設備 【C】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)	【屋根・外壁・内装・機械設備・電気設備・屋外工事】	
R07(2025)		
R08(2026)	【屋根・外壁工事】	
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)	【内装・機械設備・電気設備・屋外工事】	
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
永和児童館	所管課	子育て支援課	延床面積	544.41㎡			見直し (集約化・複合化)
	所在地	大野町末25番地	構造	鉄筋コンクリート造			
			建築年度	S62(1987)	経過年数	33	
	敷地面積	1,571.00㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.12.15
敷地 駐車場 【C】 児童館内部 天井 【D】 児童クラブ室内部 天井 【C】 児童クラブ室内部 床 【C】 児童クラブ室内部 電気設備 【C】 倉庫外部 外部建具 【C】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)	【外壁工事】	
R06(2024)	【空調改修】	
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)	【屋根・外壁・内装・機械設備・電気設備・屋外工事】 他1件	
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

個別施設計画

施設類型 子育て支援施設（幼児・児童施設）児童館

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
北河田児童館	所管課	子育て支援課	延床面積	424.16㎡			見直し (集約化・複合化)
	所在地	北河田町蓮田8番地1	構造	鉄骨造			
			建築年度	H20(2008)	経過年数	12	
	敷地面積	988.00㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.12.11
児童館内部 天井 【C】 児童館内部 床 【C】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)	【機械設備・電気設備工事】	
R06(2024)	【屋根・外壁・内装・屋外工事】	
R07(2025)	【屋根・外壁・内装・屋外工事】	
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)	【屋根・外壁・内装・屋外工事】	
R11(2029)	【機械設備・電気設備工事】	
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
勝幡児童館	所管課	子育て支援課	延床面積	333.26㎡			見直し (集約化・複合化)
	所在地	勝幡町五俵入2206番地1	構造	鉄骨造			
			建築年度	H13(2001)	経過年数	19	
	敷地面積	764.00㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.11.29
敷地 門扉・塀 【C】 児童館外部 外壁 【C】 児童館内部 ドア・窓 【C】 児童館内部 給排水衛生給湯設備 【C】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)	【屋根・外壁・内装・屋外工事】	
R08(2026)	【空調改修】	
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)	【屋根・外壁・内装・機械設備・電気設備・屋外工事】	
R13(2031)		
計		

個別施設計画

施設類型 子育て支援施設（幼児・児童施設）児童館

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
草平児童館	所管課	子育て支援課	延床面積	462.40㎡			見直し (集約化・複合化)
	所在地	草平町草場87番地	構造	鉄骨造			
			建築年度	H16(2004)	経過年数	16	
	敷地面積	1,481.00㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.12.21
敷地 門扉・塀 【C】	
敷地 駐車場 【C】	
児童館外部 外壁 【D】	
児童館内部 天井 【C】	
児童館内部 トア・窓 【C】	
児童クラブ 外部 外壁 【D】	
児童クラブ 内部 空調換気設備 【C】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)	【機械設備・電気設備工事】	
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)	【屋根・外壁・内装・屋外工事】 他1件	
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)	【機械設備・電気設備工事】	
R12(2030)		
R13(2031)	【空調改修】	
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
西川端児童館	所管課	子育て支援課	延床面積	432.79㎡			見直し (集約化・複合化)
	所在地	西川端町小城62番地	構造	鉄骨造			
			建築年度	H20(2008)	経過年数	12	
	敷地面積	1,191.00㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.11.30
児童館内部 天井 【C】	
児童館内部 トア・窓 【D】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)	【機械設備・電気設備工事】	
R06(2024)	【屋根・外壁・内装・屋外工事】	
R07(2025)		
R08(2026)	【屋根・外壁・内装・屋外工事】	
R09(2027)		
R10(2028)	【屋根・外壁・内装・屋外・工事】	
R11(2029)	【機械設備・電気設備工事】	
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

個別施設計画

施設類型 子育て支援施設（幼児・児童施設） 子育て支援センター

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
立田北部子育て支援センター	所管課	子育て支援課	延床面積	234.73㎡			見直し (集約化・複合化)
	所在地	新右工門新田町江向8番地	構造	鉄骨造			
	敷地面積	856.00㎡	建築年度	H17(2005)	経過年数	15	
			大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.12.06
子育て支援センター-外部 屋根・屋上【D】	
子育て支援センター-内部 床【C】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)	【屋根・外壁・内装・屋外工事】	
R06(2024)		
R07(2025)	【屋根・外壁・内装・屋外工事】	
R08(2026)		
R09(2027)	【機械設備・電気設備工事】	
R10(2028)	【機械設備・電気設備工事】	
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
立田南部子育て支援センター	所管課	子育て支援課	延床面積	276.75㎡			見直し (集約化・複合化)
	所在地	山路町小割36番地	構造	鉄骨造			
	敷地面積	2,834.00㎡	建築年度	H16(2004)	経過年数	16	
			大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.11.24
敷地 駐車場【C】	
敷地 その他【C】	
子育て支援センター-外部 外壁【C】	
子育て支援センター-外部 屋根・屋上【D】	
子育て支援センター-内部 床【C】	
児童クラブ 室内部 床【C】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)	【屋根・外壁・内装・屋外工事】 他1件	
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)	【空調改修】	
R10(2028)		
R11(2029)	【機械設備・電気設備工事】	
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

個別施設計画

施設類型 子育て支援施設（幼児・児童施設） 子育て支援センター

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
開治子育て支援センター	所管課	子育て支援課	延床面積	171.87㎡			見直し (集約化・複合化)
	所在地	下東川町河原29番地	構造	鉄骨造			
			建築年度	H19(2007)	経過年数	13	
	敷地面積	725.32㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.12.15
子育て支援センター-外部	外壁 【C】
子育て支援センター-外部	屋根・屋上 【D】
子育て支援センター-外部	外部建具 【C】
子育て支援センター-内部	天井 【C】
子育て支援センター-内部	床 【C】

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)	【機械設備・電気設備工事】	
R05(2023)		
R06(2024)	【屋根・外壁・内装・屋外工事】	
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)	【屋根・外壁・内装・屋外工事】	
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
八輪子育て支援センター	所管課	子育て支援課	延床面積	176.23㎡			見直し (集約化・複合化)
	所在地	立石町宮西59番地1	構造	鉄骨造			
			建築年度	H20(2008)	経過年数	12	
	敷地面積	1,589.00㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.12.21
敷地	門扉・塀 【C】
敷地	その他 【C】
子育て支援センター-外部	外部建具 【C】

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)	【機械設備・電気設備工事】	
R06(2024)	【屋根・外壁・内装・屋外工事】	
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)	【屋根・外壁・内装・屋外工事】	
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

個別施設計画

施設類型 子育て支援施設（幼児・児童施設）子育て支援センター

施設名	施設の概要（主たる建物）					方向性
あいさいわかば （立田社会福祉会館内）	所管課	子育て支援課（あいさいわかば）	延床面積	—		現状維持
	所在地	石田町宮前6番地1	構造	—		
			建築年度	—	経過年数	
	敷地面積	—	大規模修繕	—	経過年数	

個別施設の状態等	
点検日	R04.03.28
敷地 門扉・塀 【C】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

個別施設計画

施設類型 子育て支援施設（幼児・児童施設）児童発達支援センター

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
適応指導教室すまいる佐屋 （市江地区コミュニティセンター内）	所管課	学校教育課	延床面積	—			現状維持
	所在地	東條町西田面11番地1	構造	—			
	敷地面積	—	建築年度	—	経過年数	—	
			大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	—

実施時期	対策内容	概算費用額 （千円）
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
適応指導教室すまいる佐織 （佐織総合福祉センター内）	所管課	学校教育課	延床面積	—			現状維持
	所在地	小津町観音堂27番地	構造	—			
	敷地面積	—	建築年度	—	経過年数	—	
			大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	—

実施時期	対策内容	概算費用額 （千円）
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		