

個別施設計画

施設類型 学校教育系施設（学校）小学校

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
佐屋小学校	所管課	学校教育課（佐屋小学校）	延床面積	8,379.00㎡			見直し (規模)
	所在地	須依町東田面17番地	構造	鉄筋コンクリート造			
			建築年度	S39(1964)	経過年数	56	
	敷地面積	23,014.81㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.12.24
敷地 門扉・塀 【C】	
敷地 駐車場 【C】	
敷地 通路 【D】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)	佐屋小学校屋内消火栓設備機器取替修繕 他4件	
R04(2022)	佐屋小学校西側渡り廊下コンクリート補修 他2件	
R05(2023)	以降老朽化検討委員会の提言を反映予定	
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
佐屋西小学校	所管課	学校教育課（佐屋西小学校）	延床面積	5,819.00㎡			見直し (規模)
	所在地	内佐屋町河原136番地	構造	鉄筋コンクリート造			
			建築年度	S56(1981)	経過年数	39	
	敷地面積	21,672.00㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.12.24
敷地 門扉・塀 【C】	
敷地 駐車場 【C】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)	佐屋西小学校南校舎トイレ改修工事 他4件	
R04(2022)	佐屋西小学校遊具修繕	
R05(2023)	以降老朽化検討委員会の提言を反映予定	
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

個別施設計画

施設類型 学校教育系施設（学校）小学校

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
市江小学校	所管課	学校教育課（市江小学校）	延床面積	4,842.02㎡			見直し (規模)
	所在地	東條町西田面77番地	構造	鉄筋コンクリート造			
			建築年度	S49(1974)	経過年数	46	
	敷地面積	24,087.00㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.12.24
敷地 その他 【C】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)	市江小学校東渡り廊下塗装修繕 他4件	
R04(2022)		
R05(2023)	以降老朽化検討委員会の提言を反映予定	
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
永和小学校	所管課	学校教育課（永和小学校）	延床面積	6,844.20㎡			見直し (規模)
	所在地	大井町弥八115番地	構造	鉄筋コンクリート造			
			建築年度	S45(1970)	経過年数	50	
	敷地面積	22,162.20㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.12.24
敷地 門扉・塀 【C】	
敷地 駐車場 【D】	
敷地 通路 【C】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)	永和小学校配膳室前修繕 他2件	
R04(2022)	永和小学校空調設備設置工事 他1件	
R05(2023)	以降老朽化検討委員会の提言を反映予定	
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

個別施設計画

施設類型 学校教育系施設（学校）小学校

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
立田北部小学校	所管課	学校教育課（立田北部小学校）		延床面積	4,614.36㎡		見直し (規模)
	所在地	新右工門新田町郷前83番地	構造	鉄筋コンクリート造			
			建築年度	S37(1962)	経過年数	58	
	敷地面積	18,168.00㎡		大規模修繕	—	経過年数	

個別施設の状態等	
点検日	R03.12.24
敷地 門扉・塀 【C】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)	立田北部小学校火災受信設備緊急修繕 他4件	
R04(2022)	立田北部小学校北校舎トイレ改修工事 他1件	
R05(2023)	以降老朽化検討委員会の提言を反映予定	
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
立田南部小学校	所管課	学校教育課（立田南部小学校）		延床面積	4,743.00㎡		見直し (規模)
	所在地	山路町小割7番地	構造	鉄筋コンクリート造			
			建築年度	S35(1960)	経過年数	60	
	敷地面積	15,323.58㎡		大規模修繕	—	経過年数	

個別施設の状態等	
点検日	R03.12.24
敷地 駐車場 【C】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)	立田南部小学校自動火災報知設備幹線緊急修繕 他3件	
R04(2022)	立田南部小学校北校舎西棟トイレ改修工事 他1件	
R05(2023)	以降老朽化検討委員会の提言を反映予定	
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

個別施設計画

施設類型 学校教育系施設（学校）小学校

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
八輪小学校	所管課	学校教育課（八輪小学校）	延床面積	3,695.49㎡			見直し (規模)
	所在地	立石町宮西39番地	構造	鉄筋コンクリート造			
			建築年度	S53(1978)	経過年数	42	
	敷地面積	16,313.00㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.12.24
敷地 門扉・塀【D】	
敷地 駐車場【C】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)	八輪小学校校舎トイレ改修工事 他2件	
R04(2022)	八輪小学校通用口フロアヒンジ 修繕 他1件	
R05(2023)	以降老朽化検討委員会の提言を反映予定	
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
開治小学校	所管課	学校教育課（開治小学校）	延床面積	3,695.96㎡			見直し (規模)
	所在地	鵜多須町中道248番地	構造	鉄筋コンクリート造			
			建築年度	S54(1979)	経過年数	41	
	敷地面積	14,800.87㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.12.24
敷地 通路【C】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)	開治小学校校舎トイレ改修工事 他3件	
R04(2022)	開治小学校渡り廊下塗装修繕	
R05(2023)	以降老朽化検討委員会の提言を反映予定	
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

個別施設計画

施設類型 学校教育系施設（学校）小学校

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
北河田小学校	所管課	学校教育課（北河田小学校）	延床面積	6,347.71㎡			見直し (規模)
	所在地	北河田町郷前406番地	構造	鉄筋コンクリート造			
			建築年度	S46(1971)	経過年数	49	
	敷地面積	12,108.21㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.12.24
敷地 門扉・塀 【C】	
敷地 通路 【C】	
敷地 その他 【C】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)	北河田小学校及び永和中学校空調設備設置工事 他2件	
R04(2022)	北河田小学校遊具修繕	
R05(2023)	以降老朽化検討委員会の提言を反映予定	
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
勝幡小学校	所管課	学校教育課（勝幡小学校）	延床面積	6,004.92㎡			見直し (規模)
	所在地	勝幡町五俵入2227番地	構造	鉄筋コンクリート造			
			建築年度	S42(1967)	経過年数	53	
	敷地面積	15,200.82㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.12.24
敷地 門扉・塀 【D】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)	勝幡小学校通用門取替修繕	
R04(2022)	勝幡小学校北校舎ベランダ軒裏コンクリート補修	
R05(2023)	以降老朽化検討委員会の提言を反映予定	
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

個別施設計画

施設類型 学校教育系施設（学校）小学校

施設名	施設の概要（主たる建物）					方向性
草平小学校	所管課	学校教育課（草平小学校）	延床面積	6,152.00㎡		見直し (規模)
	所在地	草平町北田名57番地	構造	鉄筋コンクリート造		
			建築年度	S45(1970)	経過年数	
	敷地面積	10,473.09㎡	大規模修繕	—	経過年数	

個別施設の状態等	
点検日	R03.12.24
敷地 門扉・塀 【C】	
敷地 通路 【C】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)	草平小学校職員室空調設備取替修繕 他1件	
R04(2022)	草平小学校遊具修繕	
R05(2023)	以降老朽化検討委員会の提言を反映予定	
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）					方向性
西川端小学校	所管課	学校教育課（西川端小学校）	延床面積	5,346.42㎡		見直し (規模)
	所在地	西川端町寺東15番地	構造	鉄筋コンクリート造		
			建築年度	S49(1974)	経過年数	
	敷地面積	15,263.30㎡	大規模修繕	—	経過年数	

個別施設の状態等	
点検日	R04.03.24
敷地 門扉・塀 【C】	
敷地 駐車場 【C】	
敷地 通路 【C】	
敷地 その他 【C】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)	西川端小学校遊具修繕 他4件	
R04(2022)	西川端小学校体育館舞台吊物修繕	
R05(2023)	以降老朽化検討委員会の提言を反映予定	
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)	【大規模修繕①】	
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

個別施設計画

施設類型 学校教育系施設（学校）中学校

施設名	施設の概要（主たる建物）					方向性	
佐屋中学校	所管課	学校教育課（佐屋中学校）	延床面積	11,678.00㎡		見直し (規模)	
	所在地	須依町東田面2番地	構造	鉄筋コンクリート造			
			建築年度	S45(1970)	経過年数		50
	敷地面積	28,633.39㎡	大規模修繕	—	経過年数		—

個別施設の状態等	
点検日	R03.12.24
敷地 門扉・塀 【D】	
敷地 駐車場 【C】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)	佐屋中学校南校舎西棟トイレ改修工事 他2件	
R04(2022)	佐屋中学校特別教室空調設備設置工事 他2件	
R05(2023)	以降老朽化検討委員会の提言を反映予定	
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）					方向性	
永和中学校	所管課	学校教育課（永和中学校）	延床面積	8,622.68㎡		見直し (規模)	
	所在地	善太新田町七草平111番地1	構造	鉄筋コンクリート造			
			建築年度	S44(1969)	経過年数		51
	敷地面積	32,768.00㎡	大規模修繕	—	経過年数		—

個別施設の状態等	
点検日	R03.12.24
敷地 駐車場 【D】	
敷地 その他 【D】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)	北河田小学校及び永和中学校空調設備設置工事 他2件	
R04(2022)	永和中学校特別教室空調設備設置工事 他2件	
R05(2023)	以降老朽化検討委員会の提言を反映予定	
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

個別施設計画

施設類型 学校教育系施設（学校）中学校

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
立田中学校	所管課	学校教育課（立田中学校）	延床面積	10,222.60㎡			見直し (規模)
	所在地	石田町宮東1番地	構造	鉄筋コンクリート造			
			建築年度	S44(1969)	経過年数	51	
	敷地面積	39,090.50㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等		実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)	
点検日	R03.12.24	R03(2021)	立田中学校北校舎中棟トイレ改修工事 他9件		
敷地 門扉・塀 【C】		R04(2022)	立田中学校特別教室空調設備設置工事 他1件		
		R05(2023)	以降老朽化検討委員会の提言を反映予定		
		R06(2024)			
		R07(2025)			
		R08(2026)			
		R09(2027)			
		R10(2028)			
		R11(2029)			
		R12(2030)			
		R13(2031)			
				計	

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
八開中学校	所管課	学校教育課（八開中学校）	延床面積	6,040.94㎡			見直し (規模)
	所在地	江西町川原11番地	構造	鉄筋コンクリート造			
			建築年度	S49(1974)	経過年数	46	
	敷地面積	32,866.00㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等		実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
点検日	R03.12.24	R03(2021)	八開中学校校舎トイレ改修工事 他2件	
夜間照明あり		R04(2022)	八開中学校特別教室空調設備設置工事	
		R05(2023)	以降老朽化検討委員会の提言を反映予定	
		R06(2024)		
		R07(2025)		
		R08(2026)		
		R09(2027)		
		R10(2028)		
		R11(2029)		
		R12(2030)	【大規模修繕①】	
		R13(2031)		
				計

個別施設計画

施設類型 学校教育系施設（学校）中学校

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
佐織中学校	所管課	学校教育課（佐織中学校）		延床面積	10,333.56㎡		見直し (規模)
	所在地	諏訪町郷東167番地		構造	鉄筋コンクリート造		
				建築年度	H17(2005)	経過年数	
	敷地面積	24,681.74㎡		大規模修繕	—	経過年数	

個別施設の状態等	
点検日	R03.12.24
夜間照明あり	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)	佐織中学校ナイター照明修繕 他1件	
R04(2022)		
R05(2023)	以降老朽化検討委員会の提言を反映予定	
R06(2024)		
R07(2025)	【小規模修繕①】	
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
佐織西中学校	所管課	学校教育課（佐織西中学校）		延床面積	7,676.56㎡		見直し (規模)
	所在地	草平町阿原86番地		構造	鉄筋コンクリート造		
				建築年度	S54(1979)	経過年数	
	敷地面積	30,929.00㎡		大規模修繕	—	経過年数	

個別施設の状態等	
点検日	R03.12.24
敷地 門扉・塀 【C】	
敷地 通路 【C】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)	佐織西中学校南校舎東棟トイレ改修工事 他1件	
R04(2022)	佐織西中学校特別教室空調設備設置工事 他3件	
R05(2023)	以降老朽化検討委員会の提言を反映予定	
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		