

# 個別施設計画

施設類型 その他施設（その他）火葬場

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
総合斎苑	所管課	環境課	延床面積	3,915.00㎡			見直し (規模)
	所在地	西保町寄之内2番地1	構造	鉄筋コンクリート造			
			建築年度	H23(2011)	経過年数	9	
	敷地面積	20,940.70㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.11.27
敷地 駐車場 【D】	
敷地 通路 【D】	
火葬場、式場内部 内壁・柱 【C】	
火葬場、式場内部 給排水衛生給湯設備 【D】	
火葬場、式場内部 電気設備 【C】	
火葬車寄内部 床 【C】	
火葬車寄内部 内壁・柱 【C】	
待合車寄内部 床 【C】	
式場車寄内部 床 【C】	
駐車場庇外部 屋根・屋上 【D】	
駐車場庇外部 その他 【C】	
駐車場庇内部 天井 【D】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)	バグフィルターろ布(2系)交換等火葬炉設備修繕 他2件	
R04(2022)	バグフィルターろ布(3系)取替等火葬炉設備修繕 他3件	
R05(2023)	オーバホール(2号炉)等火葬炉設備修繕 他3件	
R06(2024)	オーバホール(3・4号炉)等火葬炉設備修繕 他3件	
R07(2025)	オーバホール(5号炉)等火葬炉設備修繕 他3件	
R08(2026)	オーバホール(動物炉)等火葬炉設備修繕	
R09(2027)	ルーフ上オーバホール等火葬炉設備修繕	
R10(2028)	【耐火物取替等火葬炉設備修繕】	
R11(2029)	【耐火物取替等火葬炉設備修繕】	
R12(2030)	【耐火物取替等火葬炉設備修繕】	
R13(2031)		
	計	

## 個別施設計画

施設類型 その他施設（その他）駅前施設

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
藤浪駅前広場	所管課	都市計画課	延床面積	651.64㎡			現状維持
	所在地	諏訪町中島地内	構造	鉄筋コンクリート造			
	敷地面積	—	建築年度	H14(2002)	経過年数	18	
			大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.11.25

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)	【照明器具更新(公共用歩廊、公衆便所)】	
R06(2024)	【鉄部塗装(公共用歩廊、公衆便所)】	
R07(2025)	【映像設備機器の更新】	
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)	【タイル張替修繕(公衆便所)】	
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
勝幡駅前広場	所管課	都市計画課	延床面積	393.62㎡			現状維持
	所在地	勝幡町五俵入地内	構造	鉄筋コンクリート造			
	敷地面積	—	建築年度	H24(2012)	経過年数	8	
			大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.11.25

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)	勝幡駅前公衆トイレ防鳥対策工事 他1件	
R04(2022)	防犯カメラ更新工事 他1件	
R05(2023)	【公衆便所仕上材塗装(RC以外:木部)】	
R06(2024)		
R07(2025)	【公共用歩廊仕上材塗装(鉄部)】	
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)	【照明設備、映像設備機器の更新】	
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

## 個別施設計画

施設類型 その他施設（その他）駅前施設

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
瀏高駅前公衆便所	所管課	都市計画課	延床面積	15.40㎡			現状維持
	所在地	瀏高町四ノ割31番地9	構造	軽量鉄骨造			
			建築年度	H24(2012)	経過年数	8	
	敷地面積	—	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.12.01

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)	瀏高駅前公衆便所循環式水洗設備修繕業務	
R04(2022)	瀏高駅前防犯カメラ設置工事 他2件	
R05(2023)	【機械器具更新(No. 27 取替)】	
R06(2024)	【機械器具更新(No. 37 取替)】	
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)	【機械器具等定期修繕、照明設備更新】	
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)	【定期修繕、計画更新】	
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
藤浪駅前警察官立ち寄り所	所管課	危機管理課	延床面積	26.88㎡			廃止
	所在地	諏訪町中村278番地3	構造	鉄骨造			
			建築年度	H15(2003)	経過年数	17	
	敷地面積	162.00㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.12.01

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)	【小規模修繕①】	
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

## 個別施設計画

施設類型 その他施設（その他）バス車庫

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
巡回バス車庫	所管課	総務課	延床面積	151.49㎡			現状維持
	所在地	東條町西田面5番地	構造	鉄骨造			
	敷地面積	829.09㎡	建築年度	H10(1998)	経過年数	22	
			大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R04.03.23
車庫01外部 外壁 【C】 車庫02外部 外壁 【C】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)	【計画更新(予防保全)】 他1件	
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

## 個別施設計画

施設類型 その他施設（その他）地域交流拠点施設

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
立田地域交流拠点施設	所管課	産業振興課	延床面積	638.34㎡			現状維持
	所在地	森川町井桁西27番地	構造	鉄骨造			
	敷地面積	12,497.00㎡	建築年度	H16(2004)	経過年数	16	
			大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.12.06
利用者の増加に伴い、駐車場が不足しています。	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)	空調機器修繕 他1件	
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)	【既存施設大規模改修(改築)】	
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

## 個別施設計画

施設類型 その他施設（その他）その他

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
旧立田南部小学校福原分校	所管課	学校教育課	延床面積	510.28㎡			廃止
	所在地	立田町福原143番地	構造	鉄筋コンクリート造			
	敷地面積	3,407.00㎡	建築年度	S60(1985)	経過年数	35	
			大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	—
点検実施時期	R02.06.30

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
旧農村環境改善センター	所管課	産業振興課	延床面積	940.30㎡			廃止
	所在地	立田町福原3番地	構造	—			
	敷地面積	4,604.04㎡	建築年度	—	経過年数	—	
			大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R01.12.11
農業施設外部	外壁 【C】
農業施設外部	屋根・屋上 【D】
農業施設内部	天井 【D】
農業施設内部	床 【D】
農業施設内部	内壁・柱 【D】
農業施設内部	空調換気設備 【D】

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)	旧農村環境改善センター解体工事	
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

## 個別施設計画

施設類型 その他施設（その他）その他

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
旧愛西の里さや	所管課	社会福祉課	延床面積	660.90㎡			廃止
	所在地	稲葉町米野226番地1	構造	鉄筋コンクリート造			
	敷地面積	1,976.54㎡	建築年度	H02(1990)	経過年数	30	
			大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R02.02.27
敷地 通路 【C】	
心身障害者小規模授産所01内部 床 【C】	
心身障害者小規模授産所02外部 外壁 【C】	
心身障害者小規模授産所02内部 床 【C】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
旧立田社会福祉会館	所管課	社会福祉課	延床面積	798.35㎡			廃止
	所在地	石田町宮前19番地	構造	鉄骨造			
	敷地面積	2,411.00㎡	建築年度	H05(1993)	経過年数	27	
			大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R02.02.27
敷地 門扉・塀 【C】	
福祉会館外部 外壁 【C】	
福祉会館内部 天井 【C】	
福祉会館内部 床 【C】	
福祉会館内部 内壁・柱 【C】	
福祉会館内部 階段手すり 【D】	
自転車置場02外部 その他 【C】	
物置01外部 その他 【C】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

## 個別施設計画

施設類型 その他施設（その他）その他

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
旧愛西の里はちかい	所管課	社会福祉課	延床面積	313.86㎡			廃止
	所在地	元赤目町東川並100番地	構造	鉄骨造			
			建築年度	H12(2000)	経過年数	20	
	敷地面積	928.00㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R02.02.27
福祉作業所外部 外壁 【C】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
旧愛西の里さおり	所管課	社会福祉課	延床面積	382.43㎡			廃止
	所在地	大野山町山中33番地	構造	鉄骨造			
			建築年度	H06(1994)	経過年数	26	
	敷地面積	905.00㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R02.02.27
作業所01内部 給排水衛生給湯設備 【C】	
作業所02内部 床 【C】	
渡り2外部 その他 【C】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

## 個別施設計画

施設類型 その他施設（その他）その他

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
旧福祉作業所	所管課	高齢福祉課	延床面積	124.21㎡			廃止
	所在地	西川端町南須原4番地1	構造	鉄骨造			
			建築年度	S63(1988)	経過年数	32	
	敷地面積	3,105.69㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等		実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
点検日	R03.03.01	R03(2021)		
		R04(2022)		
		R05(2023)		
		R06(2024)		
		R07(2025)		
		R08(2026)		
		R09(2027)		
		R10(2028)		
		R11(2029)		
		R12(2030)		
		R13(2031)		
			計	

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
旧南河田ポンプ小屋	所管課	危機管理課	延床面積	12.85㎡			廃止
	所在地	南河田町高台33番地	構造	軽量鉄骨造			
			建築年度	S58(1983)	経過年数	37	
	敷地面積	635.00㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等		実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
点検日	R04.03.17	R03(2021)		
		R04(2022)		
		R05(2023)		
		R06(2024)		
		R07(2025)		
		R08(2026)		
		R09(2027)		
		R10(2028)		
		R11(2029)		
		R12(2030)		
		R13(2031)		
			計	

## 個別施設計画

施設類型 その他施設（その他）その他

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
旧松川ポンプ小屋	所管課	危機管理課		延床面積	12.85㎡		廃止
	所在地	町方町松川117番地		構造	軽量鉄骨造		
			建築年度	S56(1981)	経過年数	39	
	敷地面積	100.00㎡		大規模修繕	—	経過年数	

個別施設の状態等	
点検日	R04.03.17
倉庫内部 天井 【D】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
旧鷹場ポンプ小屋	所管課	危機管理課		延床面積	34.64㎡		廃止
	所在地	鷹場町本田19番地		構造	木造		
			建築年度	S44(1969)	経過年数	51	
	敷地面積	34.64㎡		大規模修繕	—	経過年数	

個別施設の状態等	
点検日	R04.03.17
倉庫外部 外壁 【C】	
倉庫外部 屋根・屋上 【D】	
倉庫内部 天井 【D】	
倉庫内部 床 【C】	
倉庫内部 電気設備 【D】	

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)	【旧鷹場ポンプ小屋解体工事】	
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

## 個別施設計画

施設類型 その他施設（その他）その他

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
旧大野山ポンプ小屋	所管課	危機管理課	延床面積	35.28㎡			廃止
	所在地	大野山町海東71番地2	構造	軽量鉄骨造			
	敷地面積	49.00㎡	建築年度	S53(1978)	経過年数	42	
			大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等		実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
点検日	R01.12.27	R03(2021)		
		R04(2022)		
		R05(2023)		
		R06(2024)		
		R07(2025)		
		R08(2026)		
		R09(2027)		
		R10(2028)		
		R11(2029)		
		R12(2030)		
		R13(2031)		
			計	

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
旧余代ポンプ小屋	所管課	危機管理課	延床面積	12.85㎡			廃止
	所在地	大野山町元余代4番地	構造	軽量鉄骨造			
	敷地面積	185.00㎡	建築年度	H11(1999)	経過年数	21	
			大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等		実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
点検日	R01.12.27	R03(2021)		
		R04(2022)		
		R05(2023)		
		R06(2024)		
		R07(2025)		
		R08(2026)		
		R09(2027)		
		R10(2028)		
		R11(2029)		
		R12(2030)		
		R13(2031)		
			計	

## 個別施設計画

施設類型 その他施設（その他）その他

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性	
旧澗高ポンプ小屋	所管課	危機管理課		延床面積	12.85㎡		廃止	
	所在地	澗高町落入6番地		構造	軽量鉄骨造			
	敷地面積	704.00㎡		建築年度	H11(1999)	経過年数		21
				大規模修繕	—	経過年数		—

個別施設の状態等		実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
点検日	R01.12.27	R03(2021)		
		R04(2022)		
		R05(2023)		
		R06(2024)		
		R07(2025)		
		R08(2026)		
		R09(2027)		
		R10(2028)		
		R11(2029)		
		R12(2030)		
		R13(2031)		
			計	

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性	
市営稲葉駐車場	所管課	財政課		延床面積	—		現状維持	
	所在地	稲葉町米野133番1		構造	—			
	敷地面積	325.00㎡		建築年度	—	経過年数		—
				大規模修繕	—	経過年数		—

個別施設の状態等		実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
点検日	R04.04.28	R03(2021)		
		R04(2022)		
		R05(2023)		
		R06(2024)		
		R07(2025)		
		R08(2026)		
		R09(2027)		
		R10(2028)		
		R11(2029)		
		R12(2030)		
		R13(2031)		
			計	

## 個別施設計画

施設類型 その他施設（その他）その他

施設名	施設の概要（主たる建物）					方向性
市営名神西保団地駐 車場	所管課	財政課	延床面積	—		現状維持
	所在地	西保町森浦132番、134番、 135番、137番	構造	—		
	敷地面積	798.10㎡	建築年度	—	経過年数	
			大規模修繕	—	経過年数	—

個別施設の状態等		実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
点検日	R04.04.28	R03(2021)		
		R04(2022)		
		R05(2023)		
		R06(2024)		
		R07(2025)		
		R08(2026)		
		R09(2027)		
		R10(2028)		
		R11(2029)		
		R12(2030)		
		R13(2031)		
			計	

施設名	施設の概要（主たる建物）					方向性
市営永和駅前駐 車場	所管課	財政課	延床面積	—		現状維持
	所在地	大野町郷西1番	構造	—		
	敷地面積	134.00㎡	建築年度	—	経過年数	
			大規模修繕	—	経過年数	—

個別施設の状態等		実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
点検日	R04.04.28	R03(2021)		
		R04(2022)		
		R05(2023)		
		R06(2024)		
		R07(2025)		
		R08(2026)		
		R09(2027)		
		R10(2028)		
		R11(2029)		
		R12(2030)		
		R13(2031)		
			計	

## 個別施設計画

施設類型 その他施設（その他）その他

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性	
市営藤浪駅前駐車場	所管課	財政課		延床面積	—		現状維持	
	所在地	諏訪町中札276番1、277番1、278番2		構造	—			
	敷地面積	267.00㎡	大規模修繕	建築年度	—	経過年数		—
				経過年数	—	—		

個別施設の状態等	
点検日	R04.04.28

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性	
市営佐織中学校南駐車場	所管課	財政課		延床面積	—		現状維持	
	所在地	諏訪町中札244番1		構造	—			
	敷地面積	202.00㎡	大規模修繕	建築年度	—	経過年数		—
				経過年数	—	—		

個別施設の状態等	
点検日	R04.04.28

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

## 個別施設計画

施設類型 その他施設（その他）その他

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
市営勝幡駐車場	所管課	財政課	延床面積	—			現状維持
	所在地	勝幡町大御堂548番21	構造	—			
			建築年度	—	経過年数	—	
	敷地面積	50.09㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R04.04.28

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
永和駅西駐輪場	所管課	危機管理課	延床面積	—			現状維持
	所在地	大井町姥弥八48番地4	構造	—			
			建築年度	—	経過年数	—	
	敷地面積	447.00㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R03.12.01

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

## 個別施設計画

施設類型 その他施設（その他）その他

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
勝幡駅西駐輪場	所管課	危機管理課			延床面積		現状維持
	所在地	愛西市勝幡町駅東55-3、五俵入2249-1			構造		
	敷地面積	361.23㎡	建築年度		経過年数	—	
			大規模修繕		—	経過年数	

個別施設の状態等		実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
点検日	R03.12.01	R03(2021)		
		R04(2022)		
		R05(2023)		
		R06(2024)		
		R07(2025)		
		R08(2026)		
		R09(2027)		
		R10(2028)		
		R11(2029)		
		R12(2030)		
		R13(2031)		
		計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性	
観光船管理小屋	所管課	産業振興課			延床面積		現状維持	
	所在地	葛木町高田			構造			
	敷地面積	—	建築年度		H25(2013)	経過年数		7
			大規模修繕		—	経過年数		—

個別施設の状態等		実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
点検日	R03.12.06	R03(2021)		
		R04(2022)		
		R05(2023)		
		R06(2024)		
		R07(2025)		
		R08(2026)		
		R09(2027)		
		R10(2028)		
		R11(2029)		
		R12(2030)		
		R13(2031)		
		計		

## 個別施設計画

施設類型 その他施設（その他）その他

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
佐屋駅西駐輪場	所管課	危機管理課	延床面積	—			現状維持
	所在地	須依町喜之助2151-6	構造	—			
	敷地面積	265.00㎡	建築年度	—	経過年数	—	
			大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	—

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
佐屋駅東駐輪場 2	所管課	危機管理課	延床面積	—			現状維持
	所在地	東保町東河原539番地	構造	—			
	敷地面積	159.00㎡	建築年度	—	経過年数	—	
			大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	—

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

## 個別施設計画

施設類型 その他施設（その他）その他

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
佐屋駅南駐輪場	所管課	危機管理課	延床面積	—			現状維持
	所在地	東保町西河原266番地	構造	—			
			建築年度	—	経過年数	—	
	敷地面積	302.00㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	—

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
佐屋駅東駐輪場 1	所管課	危機管理課	延床面積	—			現状維持
	所在地	東保町東河原507番地	構造	—			
			建築年度	—	経過年数	—	
	敷地面積	316.90㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	—

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

## 個別施設計画

施設類型 その他施設（その他）その他

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
日比野駅駐輪場	所管課	危機管理課	延床面積	—			現状維持
	所在地	日置町河平49番地	構造	—			
			建築年度	—	経過年数	—	
	敷地面積	491.00㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	—

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
永和駅東駐輪場	所管課	危機管理課	延床面積	—			現状維持
	所在地	大野町郷西269番地1	構造	—			
			建築年度	—	経過年数	—	
	敷地面積	131.00㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	—

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

## 個別施設計画

施設類型 その他施設（その他）その他

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
町方駅駐輪場	所管課	危機管理課	延床面積	—			現状維持
	所在地	町方町大杖先14番地1	構造	—			
			建築年度	—	経過年数	—	
	敷地面積	310.00㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R04.03.17

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
瀏高駅東駐輪場	所管課	危機管理課	延床面積	—			現状維持
	所在地	瀏高町五ノ割40番地1	構造	—			
			建築年度	—	経過年数	—	
	敷地面積	202.00㎡	大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	—

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

## 個別施設計画

施設類型 その他施設（その他）その他

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
藤浪駅駐輪場	所管課	危機管理課		延床面積	—		現状維持
	所在地	諏訪町中島370番地1		構造	—		
	敷地面積	1,106.00㎡	建築年度	—	経過年数	—	
			大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	—

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
勝幡駅東駐輪場	所管課	危機管理課		延床面積	—		現状維持
	所在地	勝幡町駅東55番地5他		構造	—		
	敷地面積	—	建築年度	—	経過年数	—	
			大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R04.03.17

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

## 個別施設計画

施設類型 その他施設（その他）その他

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
勝幡駅南駐輪場	所管課	危機管理課		延床面積	—		現状維持
	所在地	勝幡町五俵入2249番地1他		構造	—		
	敷地面積	—	建築年度	—	経過年数	—	
			大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R04.03.17

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

施設名	施設の概要（主たる建物）						方向性
富吉駅駐輪場	所管課	危機管理課		延床面積	—		現状維持
	所在地	大野町山1706番地96		構造	—		
	敷地面積	—	建築年度	—	経過年数	—	
			大規模修繕	—	経過年数	—	

個別施設の状態等	
点検日	R04.03.17

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		

## 個別施設計画

施設類型 その他施設（その他）その他

施設名	施設の概要（主たる建物）					方向性	
澁高駅西駐輪場	所管課	危機管理課	延床面積	—		現状維持	
	所在地	澁高町権左47-1	構造	—			
	敷地面積	—	建築年度	—	経過年数		—
			大規模修繕	—	経過年数		—

個別施設の状態等	
点検日	—

実施時期	対策内容	概算費用額 (千円)
R03(2021)		
R04(2022)		
R05(2023)		
R06(2024)		
R07(2025)		
R08(2026)		
R09(2027)		
R10(2028)		
R11(2029)		
R12(2030)		
R13(2031)		
計		